Содержание

Описание вендор специфик атрибутов VasExperts-Acct-Terminate-Cause и их значения 3

Описание вендор специфик атрибутов VasExperts-Acct-Terminate-Cause и их значения

Причины разрыва сессии. Все id должны быть последовательны, начиная с 0 — используются в PCRF как индекс в массиве для перекодировки.

- `acct_stop_reason_unspecified` (0) — причина явно не указана.
- `acct_stop_reason_user_request` (1) — явный разрыв сессии по сигналу абонента или при создании новой сессии.
- `acct_stop_reason_idle_timeout` (2) — разрыв сессии по тайм-ауту неактивности.
- `acct_stop_reason_session_expired` (3) — разрыв сессии по завершению времени, отведенному для сессии.
- `acct_stop_reason_admin_reset` (4) — разрыв по запросу админа (CoA Disconnect-Request).
- `acct_stop_reason_lost_service` (5) — закрытие со стороны DHCP-NAK или отключению услуги 9.
- `acct_stop_reason_NAS_error` (6) — в запросе обнаружены ошибки.
- `acct_stop_reason_double_secondary_key` (7) — разрыв сессии с тем же уникальным вторичным ключом.
- `acct_stop_reason_coa_reauth` (8) — реавторизация с использованием CoA.
- `acct_stop_reason_callback` (9) — Stop текущей сессии из-за реавторизации.
- `acct_stop_reason_no_auth_response` (10) — нет ответа на запрос авторизации.
- `acct_stop_reason_NAS_switch` (11) — переключение на другой СКАТ.
- `acct_stop_reason_CoA_Disconnect` (12) — закрытие по CoA disconnect.
- `acct_stop_reason_source_reboot` (13) — обнаружен рестарт fastDPI по уменьшению значений счетчиков [fastpcrf].
- `acct_stop_reason_change_session_id` (14) — изменение sessionId [fastpcrf].
- `acct_stop_reason_transfer_session_id` (15) — передача sessionId другому IP [fastpcrf].
- `acct_stop_reason_fastdpi_acct_on` (16) — FastDPI прислал Acct-On/Acct-Off [fastpcrf].
- `acct_stop_reason_suspended` (17) — сессия переведена в состояние "suspended" из-за отсутствия соединения с сервером RADIUS [fastpcrf].
- `acct_stop_reason_ppp_changed_IPv6_prefix` (18) — ppp Pool DHCPv6 Renew вернул другой префикс.
- `acct_stop_reason_ppp_missing_IPv6_prefix` (19) — ppp Pool DHCPv6 Renew не вернул префикс.